
cyltronic



Spindelachse CTL



Betriebsanleitung DE

flexibility in motion



1 Allgemeine Information

Originalbetriebsanleitung (gem. MRL 1.7.4.1 a)

1.1 Dokumentversion

20230531 Betriebsanleitung CTL DE (ersetz frühere Versionen)

1.2 Herstellerinformationen

Cyltronic AG

Technoparkstrasse 2 8406 Winterthur

Switzerland

Tel +41 (0) 52 551 23 10

Web <u>www.cyltronic.ch</u>

Mail <u>info@cyltronic.ch</u>

Danke für Ihr Vertrauen in unser Produkt. Wir empfehlen vor der Inbetriebnahme die gesamte Betriebsanleitung zu lesen.

Einbau und Inbetriebnahme dürfen nur durch Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation gemäss dieser Bedienungsanleitung durchgeführt werden.

1.3 Gerätezuordnung

Diese Anleitung gilt für folgende Geräte:

Cyltronic Spindelachse:

Typ CTL

1.4 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehört nur die Linearachse, sämtliches Zubehör ist separat zu erwerben.

Inhaltsverzeichnis

<u>1</u>	ALLGEMEINE INFORMATION	3
<u>3</u>	SICHERHEITSINFORMATIONEN	5
<u>4</u>	TRANSPORT, HANDHABUNG, LAGERUNG	7
<u>5</u>	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	8
<u>6</u>	TECHNISCHE DATEN	11
<u>7</u>	BETRIEBSMODI	21
<u>8</u>	INSTALLATION, MONTAGE	26
<u>9</u>	WARTUNG UND PFLEGE	31
<u>10</u>	AUSBAU UND REPARATUR	33
<u>11</u>	ENTSORGUNG	34
<u>12</u>	<u>FEHLERBEHEBUNG</u>	35
13	3 ANHANG	37

3 Sicherheitsinformationen

3.1.1 Lokale Sicherheitsbestimmungen

Stellen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sicher, dass es alle lokalen Sicherheitsbestimmungen erfüllt. Treffen Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, um die ordnungsgemässe Betriebsfunktion während und nach der Benutzungszeit sicherzustellen. Bei Bedarf können Sie dem Produkt auch zusätzliche externe Schutzfunktionen oder -strukturen hinzufügen. Beschränken Sie den Zugang zu Gefahrenstellen angemessen.

3.1.2 Unfallrisiko

Entfernen Sie keine Teile vom Produkt und versuchen Sie es nicht zu öffnen, beispielsweise durch das Lösen von Schrauben oder anderen Komponenten.

3.1.3 Modifikation

Es dürfen am Produkt keine Modifikationen vorgenommen werden. Modifikationen können zu einem Fehlverhalten des Produkts führen, jegliche Garantie-Ansprüche entfallen.

3.1.4 Qualifiziertes Personal

Einbau, Inbetriebnahme, sowie Wartung und Ausbau darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Das Personal muss mit der Installation von mechatronischen Antrieben vertraut sein.

3.2 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Produkt ist im Sinne der Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) eine unvollständige Maschine und für den Einbau in eine vollständige Maschine bestimmt. Diese darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in die diese unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Die Spindelachse ist für lineare Bewegungen von Nutzlasten oder als Antrieb mit Verwendung von separaten Führungen einzusetzen.

Dieses Produkt kann in Anwendungen verschiedenster Bereiche eingesetzt werden, deshalb geht die Verantwortlichkeit der spezifischen Anwendung auf den Anwender über. Die Einsatz- bzw. Leistungsgrenzen sowie die Umgebungs- oder Randbedingungen sind dem Kapitel 6 Technische Daten zu entnehmen.

Die Risiken bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung liegen allein beim Benutzer. Für Schäden bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung wird keine Haftung übernommen.

3.3 Vorhersehbahre Fehlanwendung

Das Produkt darf nicht zur Beförderung oder Bewegung von Menschen und Tieren eingesetzt werden. Das Produkt darf beispielsweise nicht zum Heben von schwebenden Lasten eingesetzt werden, wenn bei direktem Versagen ein Mensch verletzt werden kann.



3.4 Sicherheitshinweise

3.4.1 Allgemeine Gefahren

Dieses Produkt ist nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Es können jedoch Gefahren von der Maschine ausgehen, wenn diese nicht von geschultem oder zumindest eingewiesenem Personal, unsachgemäss oder zu nicht bestimmungsgemässem Gebrauch eingesetzt wird.

3.4.2 Warnhinweise, Hinweise

Warnhinweise, Hinweise und Restrisiken sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise unbedingt einhalten um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Kennzeichnungen am Produkt berücksichtigen.

Vor Montage-, Installations- und Wartungseinheiten: Spannungsversorgung ausschalten, Spannungsfreiheit prüfen und gegen Wiedereinschalten sichern.

GEFAHR



...weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG



...weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT



...weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS



...weist auf nützliche Tipps und Arbeitsempfehlungen hin, welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit und Gesundheit des Personals haben.

WICHTIG



...weist auf eine mögliche schädliche Situation hin, welche zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

3.4.3 Restrisiken

VORSICHT

Während des Betriebes kann das Produkt heiss werden, ohne dass die Funktion beeinträchtigt wird. Die Oberflächentemperatur kann Temperaturen von bis 100 °C erreichen.



Berühren Sie das Produkt keinesfalls während des Betriebs und in der Abkühlphase nach dem Abschalten.

Bringen Sie bei Temperaturen über 60 °C und Berührungsdauer von über 1s Schutzmassnahmen gegen Berühren an.

Sorgen Sie dafür, dass am Produkt keine temperaturempfindlichen Teile oder Gegenstände anliegen oder befestigt werden.

3.4.4 Produktspezifische Warnungen und Hinweise

VORSICHT



Abhängig von den Betriebsbedingungen (Drehzahl, Belastung etc.) kann es am Produkt im Bereich des Antriebs zu erhöhten Oberflächentemperaturen kommen. Eine Berührung während des Betriebs kann zu leichten Verbrennungen führen. Das Produkt nicht während des Betriebs berühren. Bei Instandsetzung, Wartung und Reparatur ist darauf zu achten, dass das Produkt vor den Arbeiten abgekühlt ist.

HINWEIS



Das Geräuschbild gibt nicht zwingend einen Hinweis auf die Lebensdauer des Aktors. Produktionsbedingt können unterschiedliche Geräuschbilder auftreten.

4 Transport, Handhabung, Lagerung

Die Linearachse nur am Gehäuse anheben. Gewicht gem. Abschnitt 6 Technische Daten beachten. Der Schlitten ist beim Transport zu fixieren und lastfrei zu halten.

5 Funktionsbeschreibung

Die Linearachse CTL funktioniert als elektromechanischer Spindelantrieb für Linearbewegungen.

Die Hauptkomponenten sind der bürstenlose Gleichstrommotor, der Spindelantrieb sowie die integrierte Elektronik.

Sämtliche Komponenten befinden sich im Gehäuse. Die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit sowie die Kraftbegrenzung können über Drehknöpfe direkt am Gehäuse stufenlos eingestellt werden.

5.1 Aufbau




ABBILDUNG 1: AUFBAU

Nr.	Bezeichnung					
1	Deckel vorne					
2	Schlitten					
3	Kegel-Schmiernippel zur Schmierung des Laufwagens					
4	Kegel-Schmiernippel zur Schmierung der Spindel					
5	Profil-Gehäuse Profil-Gehäuse					
6	Bedienkonsole, Anschlüsse, Anzeige					
7	Deckel hinten					
8	Abdeckband					

5.2 Bedienkonsole, Anschlüsse, Anzeige




ABBILDUNG 2: BEDIENKONSOLE

Nr.	Bezeichnung	Eigenschaft		
1	Anschluss für Signal (M12 8-Pol.)	A-kodiert		
2	Anschluss für Leistung (M12 4-Pol.)	T-kodiert		
3	LED-Anzeige REF (orange)	Leuchten: Referenzfahrt erforderlich.		
4	LED-Anzeige RUN (grün)	Leuchten: Betriebsbereit / In Betrieb		
5	LED-Anzeige ERR (rot)	Leuchten: Fehler / nicht betriebsbereit		
		Blinken: Fehlercode siehe Abschnitt 12.1		
6 Drehknopf zur Einstellung der Einfahr-		+ Uhrzeigersinn		
	Geschwindigkeit (unter der Verschlussschraube)	- Gegenuhrzeigersinn		
7	Drehknopf zur Einstellung der Ausfahr-	+ Uhrzeigersinn		
	Geschwindigkeit (unter der Verschlussschraube)	- Gegenuhrzeigersinn		
8	Drehknopf zur Einstellung der Kraft (unter	+ Uhrzeigersinn		
	der Verschlussschraube)	- Gegenuhrzeigersinn		

WICHTIG



Die Skala am Drehknopf zur Einstellung der Kraft gibt lediglich einen Anhaltspunkt für den Dauerbereich und die Spitzen-Kraft an. Eine zu lange Einschaltdauer mit Betrieb über dem Dauerbereich kann zur Überhitzung führen. Das Gerät besitzt eine interne Temperaturüberwachung, welche den Stillstand einleitet, sobald der Temperatur-Grenzwert überschritten wurde. Ein verhindern von Schäden durch Überhitzung kann jedoch nicht gewährleistet werden.

5.2.1 Geschwindigkeit / Kraft einstellen

Die Drehknöpfe für die Geschwindigkeits- und Kraft-Einstellung werden mit einem Schlitzschraubendreher, durch das Entfernen der Verschlussschrauben, freigelegt. Die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit sowie die Kraft-Begrenzung wird über die Drehknöpfe eingestellt (höher im Uhrzeigersinn, tiefer im Gegenuhrzeigersinn).




ABBILDUNG 3: GESCHWINDIGKEIT / KRAFT EINSTELLEN

WICHTIG



Die Drehknöpfe für Kraft und Geschwindigkeit sorgsam betätigen (ca. 0.5-1 Ncm). Keinesfalls über die Endpositionen hinaus drehen, da sonst Schäden am Produkt entstehen können.

WICHTIG



Das Abnehmen der Verschlussschrauben ist nur bei einer Umgebungs-Luftfeuchtigkeit von unter 90% erlaubt. Um Schäden der Dichtung zu vermeiden, die Verschlussschrauben beim Verschliessen sorgsam anziehen (ca. 2-5 Ncm).


Technische Daten

Baugrösse	СТ	L-60		
Spindelsteigung	[mm/U]	5	10	
Spindelart		Kugelumlauf		
Einbaulage		beliebig		
Umgebungstemperatur	[°C]	0+40		
Lagertemperatur	[°C]	-20+60		
Schutzart		IP40 nach EN 60529		
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	090 (nicht kondensierend)		
Max. Vorschubkraft (Spitze)	[N]	800	400	
Max. Vorschubkraft (Dauerbetrieb)	[N]	400	200	
Max. Geschwindigkeit				
Im 24V-Betrieb	[mm/s]	150	300	
Im 48V-Betrieb	[mm/s]	300	600	
Max. Beschleunigung	[m/s ²]	15	15	
Positioniergenauigkeit	[mm]	+/- ().1mm	
Wiederholgenauigkeit	[mm]	+/- 0	.02mm	

Werkstoffe	
Gehäuse, Deckel, Schlitten	Aluminium farblos anodisiert
Zwischenstück	Aluminium, rot anodisiert
Abdeckblech	Stahl rostfrei gehärtet
Schrauben, Schmiernippel	Verzinkt blau
Spindel	Vergütungsstahl
Spindelmutter	Wälzlagerstahl
Führungsschiene	Stahl gehärtet
Führungswagen	Stahl, Kunststoff
Abdeckungen Drehknöpfe	Stahl rostfrei
Steckerverschraubungen	Zink vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform


Gewicht (+/- 10%)					
		CTL-060S:	2871		
Bei 100 mm Hub	[g]	CTL-060B:	3624		
		CTL-060F:	2220		
Pro 10mm Hub zusätzlich	[4]	CTL-060S / -B:	58		
PIO TOMINI HUD ZUSALZIICII	[g]	CTL-060F:	48		
bewegte Masse	[a]	CTL-060S / -B:	588		
Demegre Masse	[g]	CTL-060F:	487		

6.1 Konfigurationsschlüssel




Beispiel: CTL-060-K10-0100-S

6.2 Abmessungen



- [1] Befestigungsnuten für Nutenstein
- [2] Kegel-Schmiernippel zur Schmierung der Führung
- [3] Kegel-Schmiernippel zur Schmierung der Spindel

6.2.1 Ergänzende Abmessungen für Feststellbremse



6.3 Kennlinien / Auslegung

6.3.1 Vorschubkraft F in Abhängigkeit der Vorschubgeschwindigkeit v

Die Kraft-Geschwindigkeits-Kennlinien geben Auskunft über die Dauerlast (entspricht einer Einschaltdauer von 100%) sowie der maximal zur Verfügung stehenden Kraft / Vorschubgeschwindigkeit (Peak). Befindet sich ein Arbeitspunkt über der RMS-Linie, so ist ein Dauerbetrieb nicht möglich. Die Belastung muss entsprechend reduziert werden, ansonsten muss mit einer Überhitzung des Aktors gerechnet werden. Die interne Temperaturüberwachung entzieht der Achse die Betriebsbereitschaft, und versetzt sie in einen Fehlerzustand (ERR-LED Blinkmuster siehe: Abschnitt 12.1).

Ist ein Dauerbetrieb gewünscht (100% Einschaltdauer), so müssen alle einzelnen Betriebspunkte unterhalb der Peak-Linie liegen und die gemittelte effektive Belastung (F_{RMS}) unter der RMS-Linie. Die unten Abgebildeten Kurven gelten für eine Umgebungstemperatur von 20° C.




ABBILDUNG 4: KRAFT- / GESCHWINDIGKEITSKENNLINIE 10MM-SPINDELSTEIGUNG




ABBILDUNG 5: KRAFT- / GESCHWINDIGKEITSKENNLINIE 5MM-SPINDELSTEIGUNG








ABBILDUNG 6: V-T-DIAGRAMM EINER TYPISCHEN HUB-BEWEGUNG

Für jeden Abschnitt muss die effektive Belastung errechnet werden. Liegt die gemittelte effektive Belastung über der RMS-Linie, so ist ein Dauerbetrieb nicht möglich. Die Peak-Kurve gibt die kurzzeitig mögliche Belastung an, wobei diese aus thermischen Gründen nicht dauerhaft betrieben werden kann. Die Belastung während der Beschleunigung oder der Verzögerung können über der RMS-Kurve liegen, müssen aber unter der Peak-Kurve liegen, damit die gewünschte Hub-Zeit erreicht werden kann.

HINWEIS



Unter Umständen muss die Regelung bei hohen Belastungen deaktiviert werden (siehe Abschnitt 7.2) um den Antrieb lastfrei zu machen. Das Deaktivieren der Regelung ist nur im bistabilen und im omnistabilen Modus möglich.

6.3.1.1 Mittlere effektive Belastung (RMS)

Die mittlere effektive Belastung (RMS) wird mit folgender Formel berechnet:

$$F_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{t_{tot}} \cdot (t_b \cdot F_b^2 + t_c \cdot F_c^2 + t_v \cdot F_v^2 + t_h \cdot F_h^2)}$$
 mittlere effektive Belastung in N

 $t_b = \frac{v_{max}}{1000* \, a_b}$ Beschleunigungszeit in s

 $t_v = rac{v_{max}}{1000*\,a_v}$ Verzögerungszeit in s

 $t_c = \frac{s - \frac{v_m(x(c_b + v_b))}{2}}{v_{max}}$ Zeit für konstante Geschwindigkeit in s

t_h Zeit für halten / Pause in s

 $t_{hub} = t_b + t_c + t_v$ Zeit für gesamte Hubbewegung in s

 $t_{tot} = t_b + t_c + t_v + t_h$ Zeit für gesamte Bewegung (inkl. Pause / Halten) in s

 $F_b = m \cdot a_b + m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$ max. auftretende Belastung während der Beschleunigung in N

 $F_c = m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$ max. auftretende Belastung während der konstanten Geschwindigkeit in N

 $F_v = m \cdot a_v + m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$ max. auftretende Belastung während der Verzögerung in N

 $F_h = m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$ max. auftretende Belastung während dem Halten in N (für Pause $F_h = 0$)

 $v_b = rac{v_{max}}{2}$ mittlere Geschwindigkeit während der Beschleunigung in mm/s

 $v_v = rac{v_{max}}{2}$ mittlere Geschwindigkeit während der Verzögerung in mm/s

v_{max} maximale auftretende Geschwindigkeit in mm/s

m Masse in kg

s Hub in mm

a_b Beschleunigung in m/s² (für Grob-Auslegung 10 m/s²)

 a_v Verzögerung in m/s² (für Grob-Auslegung 10 m/s²)


g Erdbeschleunigung 9.81 m/s² (einfachheitshalber 10 m/s²)

 α Einbaulage (z.B. vertikal: $\alpha = 90^{\circ}$, horizontal: $\alpha = 0^{\circ}$)


6.3.2 Vorschubgeschwindigkeit v in Abhängigkeit der Hublänge

Aufgrund den grösseren Lager-Abstände bei längeren Hüben muss die maximale Spindeldrehzahl entsprechend reduziert werden. Dies entspricht auch einer Reduktion der Vorschubgeschwindigkeit.

Die maximale Vorschubgeschwindigkeit ist abhängig von der Spindelsteigung P:



6.3.3 Zulässige Momenten-Belastung M und Nutzlast F



Baugrösse	CTL-060 Befestigung durch seitliche Nuten	CTL-060 Befestigung durch untere Nuten
F _{y max} [N]	1500	400
F _{z max} [N]	1500	500
M _{x max} [Nm]	20	12
M _{y max} [Nm]	80	80
M _{z max} [Nm]	30	30

Überlagerungs-Faktor fv

Wirken gleichzeitig mehrere der oben genannten Kräfte und Momente ein, so muss neben dem Einhalten der aufgeführten Maximalbelastungen auch folgende Gleichung erfüllt werden:


$$f_{v} = \frac{|F_{y}|}{F_{y \max}} + \frac{|F_{z}|}{F_{z \max}} + \frac{|M_{x}|}{M_{x \max}} + \frac{|M_{y}|}{M_{y \max}} + \frac{|M_{z}|}{M_{z \max}} \le 1$$


 $F_n / M_n = dynamische Werte$

6.3.4 Maximal zulässiger Stützabstand L in Abhängigkeit von Kraft F

Um die Durchbiegung zu begrenzen, muss die Achse bei grösseren Hüben gegebenenfalls abgestützt werden.


Die folgenden Diagramme stellen den maximal zulässigen Stützabstand in Abhängigkeit der Belastung dar. Grundlage dient eine maximale Durchbiegung von 0.1 mm.





Um die Funktion und Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen, wird das Einhalten folgender Durchbiegungsgrenzwerte empfohlen:

Baugrösse	Dynamische Durchbiegung (Last bewegt)	Statische Durchbiegung (Last im Stillstand)	
CTL-060	0.05% der nominalen Hublänge der Achse, max. 0.1 mm	0.1% der nominalen Hublänge der Achse, max. 0.3 mm	



6.3.5 Tragzahlen

Für die Linearführung gelten folgende Tragzahlen:

	C _{dyn}	C ₀	M_{dynX}	M_{dynY}	M_{dynZ}	M _{ox}	M _{0Y}	M _{oz}
CTL-060	14700 N	19520 N	143	105	105	190	140	140

6.3.5.1 Statische Sicherheit

Für Linearführungs-Systeme in Ruhe und in langsamer Bewegung muss die statische Tragsicherheit berücksichtigt werden, die von den Umgebungs- und Betriebsbedingungen abhängt. Die statische Tragsicherheit wird folgendermassen berechnet:

$$f_{SL} = \frac{C_0}{P} \quad ; \quad f_{SM} = \frac{M_0}{M}$$

f_{SL} Statische Tragsicherheit

f_{SM} Statische Tragsicherheit für Momentenbelastung

C₀ Statische Tragzahl [N]

M₀ Zulässiges statisches Moment [Nm]P Statisch äquivalente Traglast [N]M Statisch äquivalentes Moment [Nm]

Statische Tragsicherheit	
Belastung	f _{SL} ; f _{SM} (min)
Normale Belastung	1.25 – 3.00
Mit Stössen und Vibrationen	3.00 – 5.00

6.3.6 Generator-/Bremsbetrieb

WICHTIG



Im Generator- / Bremsbetrieb können Überspannungen im Gerät sowie im Netzteil entstehen. Um Beschädigungen anderer Geräte im selben Spannungskreis infolge Überspannungen zu vermeiden, wird der Einsatz eines Bremswiderstandes (Brems-Choppers) empfohlen.

Ein Brems-Chopper wird an den DC-Zwischenkreis angeschlossen. Er leitet bei Erreichen einer eingestellten Grenzspannung die überschüssige Leistung auf einen Bremswiderstand und begrenzt damit wirksam die Spannung im DC-Zwischenkreis. Geeignete Bremswiderstände (Brems-Chopper) sind auf Anfrage verfügbar.

7 Betriebsmodi

Der Aktor kann in zwei unterschiedlichen Betriebsmodi angesteuert werden. Modus 1 für eine monostabile Ansteuerung und Modus 2 für eine bistabile Ansteuerung. Auslieferungszustand ist **Modus 1.** Umschalten der Betriebsmodi siehe Abschnitt 7.3.

7.1 Modus 1: Monostabil (& Omnistabil)

7.1.1 Omnistabil

Im omnistabilen Modus kann ein Hub an einer beliebigen Position unterbrochen werden. Wird weder ein Signal für das Einfahren noch Ausfahren erkannt, stoppt der Aktor und bleib in der erreichten Position in Regelung. Für einen kraftfreien Zustand kann die Regelung unterbrochen werden (mit DI Kraftlos).

7.1.1.1 Signalbelegung Modus: Omnistabil

Stecker M12x1, 4-Pol T-kodiert pach EN 61076-2-11 A-ko	Stecker M12x1, 8-Pol liert nach EN 61076-2-101
(geschirmt	e Leitungen werden empfohlen)

Pin-Belegung Digital I/O

Pin	Farbe	Funktion	Pin	Farbe	Funktion
1	BN	Leistungsspannung $24V-48V \pm 15\%$ (max. $10A$) Bei $48V$ wird der Einsatz eines Brems-Choppers empfohlen.	1	WH	DO Bereit / IO-Link CQ
2	WH	Funktionserde (FE)	2	BN	Logikspannung 24V ± 15% (max. 500mA)
3	BU	GND 0V	3	GN	DO ist ausgefahren
4	ВК	reserviert, nicht anschliessen	4	YE	DO ist eingefahren
			5	GY	DI Einfahren*
			6	PK	DI Ausfahren*
			7	BU	GND 0V
			8	RD	DI Teach / Reset / Kraftlos

7.1.1.2 Wahrheitstabelle Modus: Omnistabil

Befehl	DI Ausfahren	DI Einfahren	DI Teach	Kommentar
Aktor bremst und bleibt stehen in Regelung	0	0	0	
Einfahren	0	1	0	
Ausfahren	1	0	0	
Lernfahrt: Start mit Einfahren	0	1	1	Der Aktor fährt langsam auf beide Endanschläge, beginnend mit dem Einfahren und lernt den neuen Hub ein.
Lernfahrt: Start mit Ausfahren	1	0	1	Der Aktor fährt langsam auf beide Endanschläge, beginnend mit dem Ausfahren und lernt den neuen Hub ein.
undefiniert	1	1	0	Es kann eine Bewegung ausgeführt werden, diesen Zustand gilt es zur vermeiden!
undefiniert	1	1	1	Es kann eine Bewegung ausgeführt werden, diesen Zustand gilt es zur vermeiden!
Reset / kraftlos	0	0	1	Regelung wird deaktiviert, Aktor geht in einen Kraftlosen Zustand, bleibt aber betriebsbereit Quittieren von Fehlern

7.1.2 Monostabil, normal eingefahren

Entspricht einer Ansteuerung und dem Verhalten wie beim Betrieb eines Pneumatik-Zylinders mit einem monostabilen Pneumatik-Ventil, bei dem der Zylinder so verschlaucht ist, dass er in der Ruhestellung des Ventils einfährt.

7.1.2.1 Signalbelegung Modus: monostabil, normal eingefahren

Signalesteckerbelegung		Farbe	Funktion
Stecker M12x1, 8-Pol		WH	DO Bereit / IO-Link CQ
A-kodiert nach EN 61076-2-101	2	BN	Logikspannung 24V \pm 15% (max. 500mA)
(geschirmte Leitungen werden empfohlen)		GN	DO ist ausgefahren
5 1 = wh	4	YE	DO ist eingefahren
6 4 2 BN GN	5	GY	Logikspannung 24V (max. 500mA)
7 (YE GY	6	PK	DI Ausfahren
7 PK	7	BU	GND 0V
1 2 8 - RD	8	RD	DI Teach / Reset

7.1.2.2 Wahrheitstabelle Modus: monostabil, normal eingefahren

Befehl	DI Ausfahren	DI Teach	Kommentar
Ausfahren	1	0	
Einfahren	0	0	
Lernfahrt: Start mit Einfahren	0	1	Der Aktor fährt langsam auf beide Endanschläge, beginnend mit dem Einfahren und lernt den neuen Hub ein.
undefiniert	1	1	Undefinierter Zustand, diesen Zustand gilt es zur vermeiden!

7.1.3 Monostabil, normal ausgefahren

Entspricht einer Ansteuerung und dem Verhalten wie beim Betrieb eines Pneumatik-Zylinders mit einem monostabilen Pneumatik-Ventil, bei dem der Zylinder so verschlaucht ist, dass er in der Ruhestellung des Ventils ausfährt.

7.1.3.1 Signalbelegung Modus: monostabil, normal ausgefahren

Signalesteckerbelegung		Farbe	Funktion
Stecker M12x1, 8-Pol		WH	DO Bereit / IO-Link CQ
A-kodiert nach EN 61076-2-101	2	BN	Logikspannung 24V ± 15% (max. 500mA)
(geschirmte Leitungen werden empfohlen)		GN	DO ist ausgefahren
ζ 1 <u>—</u> wh		YE	DO ist eingefahren
6 4 2 BN GN	5	GY	DI Einfahren
7 (6	PK	Logikspannung 24V (max. 500mA)
7 PK	7	BU	GND 0V
1 2 8 - RD	8	RD	DI Teach / Reset

7.1.3.2 Wahrheitstabelle Modus: monostabil, normal ausgefahren

Befehl	DI Einfahren	DI Teach	Kommentar
Ausfahren	0	0	
Einfahren	1	0	
Lernfahrt: Start mit Ausfahren	0	1	Der Aktor fährt langsam auf beide Endanschläge, beginnend mit dem Ausfahren und lernt den neuen Hub ein.
undefiniert	1	1	Undefinierter Zustand, diesen Zustand gilt es zur vermeiden!



7.2 Modus 2: Bistabil

Entspricht einer Ansteuerung und dem Verhalten wie beim Betrieb eines Pneumatik-Zylinders mit einem bistabilen Pneumatik-Ventil. Wird ein Fahrbefehl initiiert, so fährt der Aktor den ganzen (eingelernten) Hub, auch wenn das Signal abfällt. Der Aktor bleibt in der entsprechenden Endlage in Regelung, solange bis das Gegensignal eingeht. Für einen kraftfreien Zustand kann die Regelung unterbrochen werden (mit DI Kraftlos).

7.2.1.1 Signalbelegung Modus: Bistabil

Leistung	Signal	
Stecker M12x1, 4-Pol T-kodiert nach EN 61076-2-11	Stecker M12x1, 8-Pol A-kodiert nach EN 61076-2-101 (geschirmte Leitungen werden empfohlen)	
BN WH BK BU	7 6 4 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	

Pin-Belegung Digital I/O

Pin	Farbe	Funktion	Pin	Farbe	Funktion
1	BN	Leistungsspannung 24V-48V ± 15% (max. 10A) Bei 48V wird der Einsatz eines Brems- Choppers empfohlen.	1	WH	DO Bereit / IO-Link CQ
2	WH	Funktionserde (FE)	2	BN	Logikspannung 24V \pm 15% (max. 500mA)
3	BU	GND 0V	3	GN	DO ist ausgefahren
4	BK	reserviert, nicht anschliessen	4	YE	DO ist eingefahren
			5	GY	DI Einfahren
			6	PK	DI Ausfahren
			7	BU	GND 0V
			8	RD	DI Teach / Reset / Kraftlos

7.2.1.2 Wahrheitstabelle Modus: Bistabil

Befehl	DI Ausfahren	DI Einfahren	DI Teach	Kommentar
Ausfahren	1	0	0	
setzen	0	0	0	Ausfahrbefehl bleibt aktiv
Einfahren	0	1	0	
setzen	0	0	0	Einfahrbefehl bleibt aktiv
bleibt stehen	1	1	0	
setzen	0	0	0	Stehbefehl bleibt aktiv
Reset / kraftlos	0	0	1	- Regelung wird deaktiviert, Aktor geht in einen kraftlosen Zustand, bleibt aber betriebsbereit - Quittieren von Fehlern
Lernfahrt: Start mit Ausfahren	1	0	1	Aktor fährt beginnend mit Ausfahren langsam auf beide Endanschläge und lernt den neuen Hub ein.
Lernfahrt: Start mit Einfahren	0	1	1	Aktor fährt beginnend mit Einfahren langsam auf beide Endanschläge und lernt den neuen Hub ein.
bleibt stehen	1	1	1	Nicht erlaubt (Programmier-Modus kann versehentlich erreicht werden)

7.3 Umschalten der Betriebsmodi

Führen Sie folgende Schritte aus, um in einen anderen Betriebsmodus zu wechseln.

- 1. Trennen Sie die Leistungs- und Logik-Spannungsversorgung
- 2. Schliessen Sie die Logik-Spannungsversorgung an und aktivieren Sie sofort die Signale «DI Einfahren», «DI Ausfahren» sowie «DI Teach»
- 3. Die Signale unter Punkt 2. müssen für 3 Sekunden aktiv bleiben. Sobald sich das Gerät im Programmiermodus befindet, blinkt die LED-Anzeige «REF» mit 2 Hz, deaktivieren Sie die 3 Signale.
- 4. Schalten Sie für das Umschalten in einen anderen Modus das Signal «DI Teach» einmal ein und aus:
 - a. Blinkmuster für Modus 1 (Mono-/Omnistabil): LED «RUN» blinkt einmal, dann 1 s Pause, ...
 - b. Blinkmuster für Modus 2 (Bistabil): LED «RUN» blinkt zweimal, dann 1 s Pause, ...
- 5. Zum Bestätigen und Verlassen des Programmiermodus trennen Sie die Logik-Spannungsversorgung


HINWEIS



Das Umschalten der Betriebsmodi ist nur möglich, wenn keine Leistungsspannung anliegt.

7.4 Betrieb mit Haltebremse CTL-__-_-B

Die Linearachse CTL kann mit einer Haltebremse ausgestattet werden. Durch die Bremse wir die Rotation der Spindel verhindert, wodurch der Schlitten blockiert wird. Dies ermöglicht ein stromloses Halten von Lasten.



Baugrösse	CTL-60				
Funktionsweise Haltebremse	Federvorgespannt, stromlos gebremst				
		Spinde	steigung		
Maximale Haltekraft:		5 mm:	10 mm:		
	[N]	800	400		
Nennspannung	[V]	24 +/- 1	LO% V DC		
Nennleistung	[W]	11.5 -	+/- 10%		

7.4.1 Elektrischer Anschluss der Haltebremse

Leistung		Farbe	Funktion
Stecker M12x1, 4-Pol		BN	Leistungsspannung 24V ± 10%
T-kodiert nach EN 61076-2-11	2	WH	reserviert, nicht anschliessen
BN WH	3	BU	GND 0V
4 вк	4	ВК	reserviert, nicht anschliessen
ви			

WICHTIG



Die Haltebremse darf nur zum Haten und nicht aber zum Verzögern von Lasten eingesetzt werden.


Die Haltebremse darf nur zugeschaltet werden, wenn sich der Spindelantrieb im Stillstand befindet.

Fahrbefehle, welche zu einer Rotationsbewegung der Spindelführen, dürfen erst erfolgen, wenn die Rotationsbewegung der Spindel durch die Bremse freigegeben ist.

8 Installation, Montage

Die einfachste Art der Montage ist die Befestigung über die unteren und seitlichen Befestigungsnuten.

Die Stirnseitigen Gewindebohrungen sind ebenfalls zur Montage der Linearachse geeignet.



- [1] Befestigungsnuten seitlich
- [2] Befestigungsnuten unten


WICHTIG




Konstruktionsbedingt unterscheidet sich die maximale Belastbarkeit in der Befestigungsart (Nuten unten / seitlich). Siehe Abschnitt 6.3.

8.1 Befestigung mit Verbindungsplatten

Bei Verwendung von Verbindungsplatten (separat erhältlich) ist darauf zu achten, dass der maximal zulässige Stützabstand gemäss Abschnitt 6.3.4 nicht überschritten wird



8.1.1 Anwendungsbeispiele Verbindungsplatte



Achsen über Kreuz, zweite Achse «liegend»

8.2 Anzugsmomente von Schrauben

Baugrösse	Anzugsmoment für Befestigungsbohrungen Stirnseitig, hinten und unten	Anzugsmoment Befestigung in den Befestigungsnuten	
CTL-060	M5: max. 4.8 Nm (+/- 10%)	M5: max. 4.8 Nm (+/- 10%)	

WARNUNG



Bei Nichteinhalten der Angaben kann es zu einem Versagen der Schraubenverbindung kommen, welches je nach Situation schwere Verletzungen zur Folge haben kann

WARNUNG



Der interne Kugelgewindetrieb ist nicht selbsthemmend!

Es ist stets darauf zu achten (insbesondere bei senkrechter Einbaulage der Achse) dass der Schlitten gegen Herausfahren gesichert werden muss!

WARNUNG



Die internen Endanschläge der Linearachse dürfen im Betrieb unter keinen Umständen angefahren werden. Lediglich im Einrichtebetrieb und nur zur Ermittlung der Endlagen, bzw. zum Nachschmieren darf die Achse mit geringster Kraft und sehr langsam (max. 10 % der Nenngeschwindigkeit) in die internen Endlagen bewegt werden.

Die Lebensdauer der Linearachse ist stark davon abhängig, inwieweit seine Leistungsfähigkeit ausgeschöpft ist und ob sich – auch wenn nur kurzzeitig unzulässige Betriebszustände ergeben haben.

WICHTIG



Die Linearachse muss spannungs- und verzugsfrei montiert werden.

8.3 Anschliessen von Signal und Stromversorgung

Schliessen Sie die Kabel entsprechend dem Betriebsmodus (siehe Kapitel 7) an. Je nach Modus (siehe Kapitel 7.1.1), werden die Eingänge 5 oder 6 mit der 24V-Spannungsversorgung verdrahtet

GEFAHR



Das Anschliessen der elektrischen Leitungen darf nur von dafür qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

WICHTIG



Um Störungen anderer Komponenten im 24V-Netz / 48V-Netz zu vermeiden, muss die Leistungs-Spannungsversorgung der Linearachse an ein separates Netzteil oder an einen Netzfilter angeschlossen werden. Mehrere Achsen können am selben Netzteil betrieben werden.

WICHTIG



Die Signal-Spannungsversorgung darf 24V DC nicht überschreiten. Für die Leistungs-Spannungsversorgung ist ein Bereich von 24-48V DC zulässig, hierbei muss die Signal-Spannungsversorgung jedoch über ein separates 24V-Netzteil erfolgen.

8.4 Inbetriebnahme

WICHTIG




Um Schäden am Mikroprozessor zu vermeiden, dürfen die Signale «DI Einfahren», «DI Ausfahren» sowie «DI Teach» erst geschaltet werden, wenn die Logik-Spannungsversorgung eingeschaltet ist.

- 1. Die Kraft und Geschwindigkeit sind über die Drehknöpfe auf die kleinste Stellung zu stellen (Achtung die Drehknöpfe nicht über den Anschlag ausdrehen!)
- 2. Schliessen Sie den Leistungs- und Steuer-Anschluss an
- 3. Optional: Platzieren Sie die Achse so, dass sich der Schlitten, während dem Aus- und Einfahren hindernisfrei und lastfrei bewegen kann
- 4. Führen Sie eine Funktionskontrolle gemäss Abschnitt 8.5 durch.

8.5 Funktionskontrolle

Führen Sie zuerst alle Punkte gemäss Abschnitt 8.3 und 8.4 durch.

- 1. Durch Signaleingabe auf «DI Ausfahren» oder «DI Einfahren» setzt sich der Aktor in einer reduzierten Referenz-Geschwindigkeit in Bewegung (Referenzfahrt nach Abschnitt 8.6)
- 2. Die Linearachse fährt automatisch auf die entsprechende Endlage und bleibt dann stehen.
- 3. Betätigen Sie das entgegengesetzte Signal («DI Einfahren» oder «DI Ausfahren») um die Linearachse in die andere Endposition zu bewegen. Die Linearachse fährt jetzt mit der Arbeitsgeschwindigkeit.
- 4. Optional: Installieren Sie die Achse (m/f/div) in ihrer endgültigen Einbauposition.
- 5. Falls die Linearachse im eingebauten Zustand nicht den vollen Hub durchführt, sondern mit externen Endanschlägen betrieben wird, führen Sie eine Lernfahrt gemäss Abschnitt 8.7 durch, um den neuen Hub einzulernen.



Wird das Potentiometer in den schwarzen Bereich gestellt, muss darauf geachtet werden, dass die maximale Kraft nicht für eine Einschaltdauer mit 100% anliegt. Andererseits wird sich die Linearachse erwärmen und die interne Temperaturüberwachung wird den Aktor in einen Fehlerzustand versetzt («DO Bereit» = 0).

8.6 Referenzfahrt

Die Referenzfahrt dient dazu, die Linearachse langsam auf ihre Endlage zu fahren und dort zu referenzieren (0-Position setzen).

Eine Referenzfahrt ist immer dann nötig, wenn die Logikspannung der Linearachse getrennt wurde. Eine Trennung der Leistungsspannung hingegen bedarf keiner erneuten Referenzfahrt.

Eine Referenzfahrt wird automatisch durchgeführt, sobald die Logik- und Leistungsspannung anliegt und ein Signal für das Einfahren oder Ausfahren anliegt. Befindet sich die Linearachse schon in der entsprechenden Endlage wird keine Bewegung ausgeführt und die Linearachse ist direkt referenziert.

Die Referenzfahrt unterscheidet sich dahingehend von der Lernfahrt, dass bei der Lernfahrt ein neuer Hub eingelernt wird. Bei der Referenzfahrt wird hingegen nur die Startposition des Hubs ermittelt wird.

Dargestellt wird diese Aufforderung durch das gleichzeitige Aufleuchten der LED's «REF» und «RUN».

8.7 Lernfahrt

Die Lernfahrt dient zum Einlernen einer neuen Hublänge (oder externen Anschlägen, welche kürzer als der Nennhub sind). Die Lernfahrt muss in der Regel nur einmal bei der Erstinbetriebnahme oder beim Austausch der Linearachse durchgeführt werden. Die Linearachse fährt dazu in langsamer Geschwindigkeit in die vorgegebene Richtung bis durch Feststellen einer Kraftschwelle ein Endanschlag detektiert wurde. Dann wird die Bewegungsrichtung geändert, bis der zweite Endanschlag mittels Kraftschwelle detektiert wurde.

Die Lernfahrt wird immer in Kombination derbeiden Signale «DI Teach» und «DI Einfahren» oder «DI Ausfahren» initiiert.

- «DI Teach» und «DI Ausfahren» → Lernfahrt beginnend mit Ausfahren*
- «DI Teach» und «DI Einfahren» → Lernfahrt beginnend mit Einfahren*
- *Mögliche Lernfahrt-Initiierungen können sich abhängig der Betriebsmodi unterscheiden, siehe Wahrheitstabellen im Abschnitt 7 Betriebsmodi.

Ablauf Lernfahrt:

- 1. Achse in vorgesehenen Einbauort montieren
- 2. Inbetriebnahme nach Abschnitt 8.4 durchführen
- 3. Signalkombination für Lernfahrt ausführen:
 - a. «DI Teach» und «DI Ausfahren» → Lernfahrt beginnend mit Ausfahren
 - b. «DI Teach» und «DI Einfahren» → Lernfahrt beginnend mit Einfahren
- 4. Das Signal «DI Teach» soll nach dem Start der Lernfahrt wieder auf Null gesetzt werden
- 5. Achse fährt langsam aus/ein bis auf den internen oder externen EndanschlagAchse ändert Bewegungsrichtung und fährt auf den entgegengesetzten Endanschlag
- 6. Achse speichert automatisch die neue Hublänge.
 - a. Grüne LED (RUN) leuchtet
 - b. Orange LED (REF) erlischt
 - c. Signal «DO Aktor ist ausgefahren» oder «DO Aktor ist eingefahren» wird aktiv
- 7. Lernfahrt abgeschlossen

Die Lernfahrt kann durch erneutes Betätigen des Signal «DI Teach» bei Bedarf abgebrochen werden

Sollte die Lernfahrt fehlschlagen, leuchtet die rote LED (ERR) auf. Typischerweise liegt das daran, dass die Stromversorgung zu schwach dimensioniert oder zu tief eingestellt ist für den gewünschten Kraftwert.

HINWEIS



Nach erfolgreicher Lernfahrt bremst der Aktor vor den Endanschlägen ab und bleibt bei den Endanschlägen in Position. Die Aufgebrachte Kraft des Aktors entspricht nur der nötigen Kraft, um die Endposition zu halten.

WARNUNG



Das Verwenden von externen Anschlägen, ohne eine Lernfahrt durchzuführen kann zu hohem Verschleiss und Beschädigung der Spindel führen.

Ausserdem wird eine zu hohe Leistung abgerufen, da der Aktor immer versucht, die einprogrammierten Endpositionen mit der maximal eingestellten Kraft (Kraftschwelle) zu erreichen.

9 Wartung und Pflege

9.1 Wartungsplan

Wann	Was	Aktion
Nach der	Spindel	Der Aktor wird werkseitig geschmiert ausgeliefert.
Inbetriebnahme		Liegt der Aktor jedoch länger als 1 Jahr
		kundenseitig an Lager, muss vor der Inbetriebnahme
		nachgeschmiert werden.
		siehe 9.2 Nachschmierung
Nach zurückgelegter Laufleistung	Spindel / Linearführung	Nachschmieren der Spindel, siehe 9.2 Nachschmierung
Jährlich	Spindelachse	Kontrolle auf sichtbare Beschädigungen (äusserlich)
		Bei sichtbaren, extern verursachten Beschädigungen ist mit Cyltronic AG Kontakt aufzunehmen
Jährlich	Montagebefestigung	Schraubenanzugsmomente kontrollieren, siehe Montage-Anzugsmomente Kapitel 8.1.1

9.2 Nachschmierung

Bestandteil der Linearachse CTL-S / -B ist eine Profilschienenführung mit einem Laufwagen sowie ein Kugelgewindetrieb, die werkseitig mit einer Erstschmierung versehen sind. Zur Nachschmierung befinden sich jeweils zwei Schmiernippel [2] / [3] auf beiden Seiten des Schlittens.

Bei der Linearachse CTL-F ist nur die Nachschmierung der Führung nötig.

Eine Nachschmierung der Spindel ist entsprechend der Laufleistung vorzunehmen. Der Nachschmierintervall variiert je nach Einsatz und ist abhängig von den Betriebsbedingungen (Baureihe, Spindelsteigung, Drehzahl, Beschleunigung, Lasten usw.). Umgebungseinflüsse wie hohe Lasten, Stösse und Vibrationen können die Schmierintervalle verkürzen.

Schmierstoff: Empfohlen wird ein lebensmitteltaugliches Schmierfett (z.B. Fuchs Cassida Grease EPS 2)




ABBILDUNG 7: SCHMIERPOSITION DES SCHLITTENS



9.2.1 Nachschmieren der Spindel und der Linearführung

Die Nachschmierintervalle, Schmierstoffmengen und Distanzen können der Tabelle 1 entnommen werden.

Bei Kurzhubanwendungen muss nach maximal 1 Mio. Bewegungszyklen eine Schmierfahrt durchgeführt werden. Eine Schmierfahrt bedeutet, dass 4x ein kompletter Hub über den gesamten Nenn-Hubbereich des Aktors durchgeführt wird.

Nachschmierintervalle und Schmierstoffmengen:

Achsen-Typ			Nachschmierintervall + Schmierstoffmenge nach Anwendungsfall							
Baugrösse	Nenn- hub [mm]	Spin- del	Dauerbetrieb (> 3600 Hübe / h)	Mittlere Lauf- leistung (10 - 3600 Hübe / h)	Niedrige Lauf- leistung (< 10 Hübe / h)	Kurzhub- Anwendungen (< 20mm Verfahrweg)	Schmierstoff- Menge Spindel [3] [cm³]	Distanz Schmier- position Spindel [mm]	Schmierstoff- Menge Führung [2] [cm³]	Distanz Schmier- position Führung [mm]
CTL-060	100 - 300	K05	250 Km	3 Monate	1 x / Jahr 1 x / Jahr	Schmierfahrt nach 1 Mio. Bewegungs- Zyklen (= 4x Hub über gesamten Nennhub-Bereich erforderlich)	1.2	150	0.2	300
		K10	500 Km							
	400 - 600	K05	250 Km	3 Monate			0.6	150	0.2	300
		K10	500 Km							
	600 - 1000	K05	250 Km	3 Monate 1 x / Jahr						
		K10	500 Km		Nachschmierintervall: 2 Monate	0.6	150	0.2	300	

TABELLE 1: NACHSCHMIERINTERVALLE

Beispiel Schmiervorgang CTL-060-K10-0300 mit mittlerer Laufleistung

- → Nachschmierintervall: 3 Monate
 - 1. Schlitten in Endlage bringen (gemäss Abbildung 7)
 - 2. 1.2 cm³ Schmierstoff in Schmieranschluss Spindel [3]
 - 3. 0.2 cm³ Schmierstoff in Schmieranschluss Führung [2]
 - 4. Schlitten 150mm aus Endlage bewegen
 - 5. 1.2 cm³ Schmierstoff in Schmieranschluss Spindel [3]
 - 6. Schlitten weitere 150mm aus aktueller Position bewegen
 - 7. 1.2 cm³ Schmierstoff in Schmieranschluss Spindel [3]
 - 8. 0.2 cm³ Schmierstoff in Schmieranschluss Führung [2]
 - 9. 5-10 vollständige Hübe in langsamer Geschwindigkeit über den gesamten Nennhubbereich

9.3 Reinigung

WICHTIG

Vor der Reinigung ist sicherzustellen, dass die Verschlussschrauben korrekt angezogen sind. Das Reinigen des Produkts darf nur im Stillstand erfolgen.



Zur Reinigung darf nur ein leicht angefeuchtetes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel verwendet werden. Das Eindringen von Wasser/ Feuchtigkeit ist generell zu verhindern.

Das direkte Richten von Strahlwasser auf den Aktor muss vermieden werden und kann zu Beschädigungen führen. Ein Untertauchen des Produkts ist nicht erlaubt.

Das Produkt muss sich vor der Wiederinbetriebnahme nach der Reinigung in vollständig trockenem Zustand befinden.

10 Ausbau und Reparatur

Bei einem Schadensfall oder Defekt an der Antriebseinheit muss die gesamte Einheit an Cyltronic AG zurückgeschickt werden. Die Reparatur darf nur von Cyltronic AG geschultem Personal durchgeführt werden. Nur das Durchführen folgender Reparaturen ist vorgesehen:

10.1 Ersetzen des Abdeckbandes

VORSICHT




Das Abdeckband weist scharfe Kanten auf. Für die folgenden Arbeiten wird das Tragen von Handschuhen empfohlen.

WICHTIG



Befreien Sie das Gerät vor der Reparatur von Schmutz. Stellen Sie sicher, dass während der Reparatur kein Schmutz in das Gerät eindringt.



11 Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäss nach den vorherrschenden gesetzlichen Bestimmungen oder senden Sie es an Cyltronic AG zurück.

12 Fehlerbehebung

WICHTIG



Versuchen Sie nicht, den Aktor zu Öffnen oder Einzelteile zu entfernen. Ein unsachgemässes Auseinanderbauen kann zu Beschädigungen führen. Jegliche Garantie-Ansprüche verfallen.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe / weiterführende Massnahmen	
Reversierspiel zu gross	Spindelmutter defekt / verschlissen	Nehmen Sie Kontakt mit Cyltronic oder Ihrem Cyltronic-Händler auf.	
Starke Laufgeräusche	Führung oder Spindel defekt / verschlissen	Nehmen Sie Kontakt mit Cyltronic oder Ihrem Cyltronic-Händler auf.	
Schlitten lässt sich von Hand nicht bewegen	Spindelmutter zu fest mit Anschlag verkeilt	 Elektrisch ausfahren / Einfahren Kraftpotentiometer erhöhen Nehmen Sie Kontakt mit Cyltronic oder Ihrem Cyltronic- Händler auf. 	
Schlitten lässt sich elektrisch nicht bewegen	- Spindelmutter zu fest mit Anschlag verkeilt - zu geringe Kraft eingestellt	 Kraftpotentiometer erhöhen Nehmen Sie Kontakt mit Cyltronic oder Ihrem Cyltronic- Händler auf. 	

12.1 Fehlercodes

Störungen werden durch Blinkmuster der roten LED am Gerät angezeigt. Tritt eine Störung auf, so wiederholt sich das jeweilige Blinkmuster kontinuierlich mit einer Pause von 1s. Fehler können mit dem Befehl «DI Teach» quittiert werden.

Blink- /Leuchtmuster	Error Code	Mögliche Ursache	Abhilfe
LED rot leuchtet konstant (nach Lern- oder Referenzfahrt)	Spannungseinbruch während der Lern- oder Referenzfahrt, Lern- oder Referenzfahrt konnte nicht abgeschlossen werden	Die Spannungsversorgung liefert weniger Strom als der Aktor benötigt. Krafteinstellung zu hoch.	- Reduzierung der Kraft mittels Potentiometer - durch einen neuen Fahrbefehl testen, ob genügend reduziert wurde, wenn nicht-> wiederholen - Falls dann die Kraft nicht mehr ausreichen sollte, muss eine Spannungsversorgung mit höherem Ausgangs-Strom eingesetzt werden.
LED rot blinkt: 1x, Pause, 1x, 	Leistungs-Spannung zu hoch	- Überspannung generiert durch bremsende Lasten	Überprüfen derSpannungsversorgungReduzierung der GeschwindigkeitEinbau eines Brems-Widerstandes
LED rot blinkt: 2x, Pause, 2x, 	Temperatur zu hoch	Überlastung des Geräts	Lassen Sie das Gerät abkühlen. Tritt der Fehler erneut auf, so ist die Einschaltzeit zu reduzieren.
LED rot blinkt: 3x, Pause, 3x, 	Fehler Strom	Strom intern zu hoch	Deutet auf einen Defekt eines internen elektronischen Bauteils hin. Tritt der Fehler wiederholt ein oder lässt sich nicht Quittieren, so nehmen Sie Kontakt mit Cyltronic auf.
LED rot blinkt: 4x, Pause, 4x, 	Interner Fehler	Interner Fehler	Deutet auf einen Defekt eines internen elektronischen Bauteils hin. Tritt der Fehler wiederholt ein oder lässt sich nicht Quittieren, so nehmen Sie Kontakt mit Cyltronic auf.
LED rot blinkt: 5x, Pause, 5x, 	Signal-Spannung zu hoch	- Überspannung generiert durch bremsende Lasten - Überspannung verursacht durch ein anderes Gerät im 24V- Zwischenkreis	- Überprüfen der Signal- Spannungsversorgung - allenfalls ein separates Netzteil für die Signal- Spannungsversorgung installieren
LED rot blinkt: 6x, Pause, 6x, 	Signal-Spannung zu tief		- Überprüfen der Signal- Spannungsversorgung

13 Anhang

13.1 Auslegungs-Beispiel

Eine Last von 15 kg soll vertikal mit einer maximalen Geschwindigkeit von 200 mm/s vertikal um 100mm angehoben werden und für 10 Sekunden gehalten werden. Für die Beschleunigung / Verzögerung wird ein Wert von 8 mm/s² gewählt.

Die Haltezeit beträgt: $t_h = 10s$

Die Zeiten für Beschleunigung / Verzögerung berechnen sich folgendermassen:

$$t_b = \frac{v_{max}}{1000 \cdot a_b} = \frac{200 \text{ mm/s}}{1000 \text{ mm/m} * 8 \text{ m/s}^2} = 0.025 \text{ s}$$

$$t_v = \frac{v_{max}}{1000 \cdot a_v} = \frac{200 \text{ mm/s}}{1000 \text{ mm/m} * 8 \text{ m/s}^2} = 0.025 \text{ s}$$

Die Zeit für die Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit beträgt:

$$t_c = \frac{s - \frac{v_{max}(t_b + t_v)}{2}}{v_{max}} = \frac{100 \text{ mm} - \frac{200 \text{ mm/s} \cdot (0.025 \text{ s} + 0.025 \text{ s})}{2}}{200 \text{ mm/s}} = 0.475 \text{ s}$$

Die Zeit für die gesamte Bewegung inkl. Halten beträgt:

$$t_{tot} = t_b + t_c + t_v + t_h = 0.025s + 0.475s + 0.025s + 10.525s$$

Die mittlere Geschwindigkeit während der Beschleunigung / Verzögerung beträgt:

$$v_b = v_v = \frac{v_{max}}{2} = \frac{200 \text{ mm/s}}{2} = 100 \text{ mm/s}$$

Die Belastungen während den einzelnen Abschnitten betragen:

$$F_b = m \cdot a_b + m \cdot g \cdot \sin(\alpha) = 15 \, kg \cdot 8 \, m/s^2 + 15 \, kg \cdot 10 \, m/s^2 \cdot \sin(90^\circ) = 270 \, N$$

$$F_v = m \cdot a_b + m \cdot g \cdot \sin(\alpha) = 15 \, kg \cdot 8 \, m/s^2 + 15 \, kg \cdot 10 \, m/s^2 \cdot \sin(90^\circ) = 270 \, N$$

$$F_c = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) = 15 \, kg \cdot 9.81 \, m/s^2 \cdot \sin(90^\circ) = 150 \, N$$

$$F_h = m \cdot g \cdot \sin(\alpha) = 15 \, kg \cdot 9.81 \, m/s^2 \cdot \sin(90^\circ) = 150 \, N$$

Die mittlere effektive Belastung F_{RMS} errechnet sich folgendermassen:

$$F_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{t_{tot}} \cdot (t_b \cdot F_b^2 + t_c \cdot F_c^2 + t_v \cdot F_v^2 + t_h \cdot F_h^2)}$$


$$= \sqrt{\frac{1}{10.525s} \cdot (0.025s \cdot 270N^2 + 0.475 \cdot 150N^2 + 0.025s \cdot 270N^2 + 10s \cdot 150N^2)} = \mathbf{150.796} \, N$$



Für die Bewertung sind nun folgende Punkte zu betrachten

Arbeitspunkt	Belastung in N	Geschwindigkeit In mm/s	Bewertung
Doseblaumiaan	270	100	Betriebspunkt befindet sich unterhalb der
Beschleunigen			Peak-Linie → Betriebspunkt zulässig
konstante	150	200	Betriebspunkt befindet sich unterhalb der
Geschwindigkeit			Peak-Linie → Betriebspunkt zulässig
Vorzögern	270	100	Betriebspunkt befindet sich unterhalb der
Verzögern	270		Peak-Linie → Betriebspunkt zulässig
Halten	150	0	Betriebspunkt befindet sich unterhalb der
панеп	150	0	Peak-Linie → Betriebspunkt zulässig
E	150.796		Belastung liegt unterhalb der RMS-Linie
F _{RMS}	150.796	_	→ Betriebspunkt zulässig

Werden die Punkte in die jeweiligen F(v)-Diagramme eingetragen, so wird ersichtlich, dass sich die 10mm-Spindel-Steigung für den gewählten Einsatz eignet. Der Arbeitspunkt «Beschleunigung» liegt zwar oberhalb der RMS-Kurve, jedoch noch unterhalb der Peak-Kurve. Die 5mm-Spindelsteigung wäre für die gesetzten Bedingungen ebenfalls denkbar, allerdings wird hier eine 48V-Leistungs-Spannungsversorgung benötigt, um die gewünschte Vorschubgeschwindigkeit zu erreichen. (Arbeitspunkt über der 47V-RMS-Linie).



13.2 Einbauerklärung



Einbauerklärung CTL-060

im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, 1.B für unvollständige Maschinen

Der Hersteller:

Cyltronic AG

Technoparkstrasse 2 CH-8406 Winterthur

Bestätigt, dass das genannte Produkt

Produktbezeichnung: Cyltronic Linearachse

Typenbezeichnung: CTL-060 Handelsbezeichnung: CTL-060

Baujahr: ab 11/2022

Funktion: Elektromechanisches Hin- / und Herfahren des Schlittens zur Erzeugung einer Linearbewegung

den Anforderungen einer **unvollständigen Maschine** gemäß der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG nach Anhang I sind angewandt und erfüllt:

Anhang I, Artikel: 1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.8, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.1.1

Norm	Titel	Ausgabe
DIN EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine	12100:2010
	Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und	
	Risikominderung	

Ferner wird erklärt, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B erstellt wurden.

Es wird ausdrücklich erklärt, dass die unvollständige Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien entspricht:

2011/65/EU Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der

Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Cyltronic AG verpflichtet sich, die technischen Unterlagen zur unvollständigen Maschine auf begründetes Verlangen den einzelstaatlichen Stellen in elektronischer Form zu übermitteln.

In der Gemeinschaft ansässige Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Jeremias Wehrli

Cyltronic AG

Technoparkstrasse 2

CH-8406 Winterthur

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Maschine, in die diese unvollständige Maschine eingebaut wird, den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Vor dem Inverkehrbringen muss diese den CE-Richtlinien, auch dokumentarisch, entsprechen.

Winterthur / 07.10.2022

(Ort/Datum)

Jeremias Wehrli Geschäftsführer

(Angaben zum Unterzeichner)

Cyltronic AG Technoparkstrasse 2 8406 Winterthur Telefon: +41 (0) 52 551 23 10 E-Mail: <u>info@cyltronic.ch</u> Web: <u>www.cyltronic.ch</u>



13.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau	8
Abbildung 2: Bedienkonsole	9
Abbildung 3: Geschwindigkeit / Kraft einstellen	10
Abbildung 4: Kraft- / Geschwindigkeitskennlinie 10mm-Spindelsteigung	14
Abbildung 5: Kraft- / Geschwindigkeitskennlinie 5mm-Spindelsteigung	14
Abbildung 6: v-t-Diagramm einer typischen Hub-Bewegung	15
Abbildung 7: Schmierposition des Schlittens	31

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung dieses Dokuments sowie die Verwertung oder Verbreitung dessen Inhalts sind verboten, sofern nicht ausdrücklich gestattet. Bei Zuwiderhandlungen wird ein Schadenersatz geltend gemacht.

Alle Rechte sind für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



