

Messgerät - Instrument				Zustand
Zeitmessungen				
Kretschmer			JDC	
LD 100 (1s)	LD 100 (1/10s)	LD 100 (1/150s)	1s	
> 250	> 2.500	> 10.000	> 100	Neuschirm
200 - 250	2000 - 2.500	7.500 - 10.000	75 - 100	neuwertig
150 - 200	1500 - 2.000	5.000 - 7.500	50 - 75	gebraucht sehr guter Zustand
100 - 150	1.000 - 1.500	2.000 - 5.000	25 - 50	gebraucht guter Zustand
100 - 50	300 - 1.500	500 - 2.000	8 - 25	deutlich gebraucht guter Zustand
50 - 10	100 - 300	150 - 500	2 - 8	stark gebraucht Materialkontrolle in kurzen Abständen erforderlich
0 - 10	0 - 100	0 - 150	0 - 2	überansprucht NICHT mehr flugtauglich

Achtung: Schirme mit weniger als 8 Sekunden auf der JDC Messuhr sollten in kürzeren Abständen (je nach Benutzung) geprüft werden. Bei Werten unter 2 Sekunden muss der Schirm ausgemustert und als fluguntauglich erklärt werden.