



Zenith de 1936 model 975

Je présente un récepteur de fabrication américaine le Zenith model 975 de 1936, qui reçoit ondes courtes et ondes moyennes.

Le meuble est en pièces, son entreposage dans une remise non chauffée pendant des années et aux intempéries fait que celui-ci est très abîmé. Le placage manque ou est abîmé sur beaucoup de surfaces. L'adhésif que l'industrie utilisait dans les années 30, une base de colle animale et qui n'aime pas l'humidité, n'a plus fait son travail. C'est la cause de l'état du meuble. La plupart des placages, les pièces des pattes et la façade où l'on retrouve la grille des haut-parleurs seront à refaire pour redonner le lustre à ce magnifique meuble.



Zenith model 975



L'ébénisterie en pièce



Etat abîmé des surfaces

D'abord, je me suis attardé aux pattes travaillées de la base du meuble.

