

LAUNCH
EUROPE GMBH



X-431 EURO TAB III

High-End Diagnose

09-2021


Einführung

- Das neue X-431 EURO TAB III, basierend auf dem offenen Android 9 System, ist das aktuelle Diagnose-Alphatier von LAUNCH
- 13,3“ Full-HD Display
- Inklusive 1 Jahr oder 2 Jahre CarSet Electronics – powered by HaynesPro
- Inklusive dem 4-Kanal-Oszilloskop O2-1 ScopeBox und zahlreichem Zubehör
- Interner Speicher: 256 GB
- HDMI
- Inklusive Smartlink:
Ferndiagnose, PassThru, DoIP & LKW-fähig

Impressionen



Impressionen



Vergleich



	X-431 EURO TAB III	X-431 EURO TAB II
Prozessor	2.0GHz 8 Kerne	2.0GHz 8 Kerne
Arbeitsspeicher / Interner Speicher	8 GB / 256 GB	4 GB / 64 GB
Display	13,3" 1920x1200 FullHD	10,1" 1920x1200 FullHD
Betriebssystem	Android 9 offen	Android 7 geschlossen
Ferndiagnose	verfügbar	Nicht verfügbar
O2-1 ScopeBox	Inklusive	optional
HDMI	verfügbar	Nicht verfügbar

Größenvergleich



Technische Daten Diagnose-Tablet

Parameter	X-431 EURO TAB III
Betriebssystem	Android 9.0
CPU	2.0GHz 8 Kerne
Arbeitsspeicher	8 GB
Interner Speicher	256 GB
Bildschirm	13,3" 1920x1200 FullHD
Akku	9.360 mAh, 7.6V/71.1Wh
Abmessungen (L x B x H)	353 x 236 x 71 (mm)



Technische Daten Smartlink-VCI


Parameter	SmartLink
Bildschirm	3,97" Single-Touch 320 x 480
Arbeitsspannung	DC 9V ~ 36V
Kommunikation	WiFi 2,4 GHz & 5 GHz Ethernet
USB	Typ B USB 2.0
Speicher (RAM, ROM)	256 MB, 8 GB
Stromverbrauch	< 6W
Abmessungen (L x B x H)	204 x 110 x 45 (mm)



Smartlink VCI

Funktionen

- Lokale Diagnose
- Ferndiagnose VCI
- Kompatibel mit DoIP
- Pass-Thru
 - J2534
 - D-PDU
 - RP-1210
- Unterstützt sowohl PKW als auch LKW-Diagnose (LKW Software optional)




Funktion Smartlink


1. Kundenproblem

2. Ticket eröffnen

3. LAUNCH Diagnose Service löst Problem



Umfassende Diagnosefunktionen




Benutzerfreundliche Software mit umfassenden Funktionen:

- Intelligente Diagnose für > 100 Fahrzeughersteller
- 33 Servicefunktionen
- ADAS-Funktion
- Geführte Diagnose -CarSet
- Diagnose Feedback
- Quicksupport
- uvm.

Intelligente Diagnose

- Das Fahrzeugmodell, Baujahr usw. können automatisch über die Fahrgestellnummer gefunden werden. Diese Funktion ist komfortabler als die manuelle Auswahl.



DTC - Fehlerbehebung

Anzeige der DTCs

DEMO V15.11 > Schnelltest > MSM (Motorsteuermodul)

<p>P0303 Fehlzündung Zylinder 3 (P0303)</p> <p>Standbild Hilfe Verwandte Suche Database</p>	<p>P2097 Drosselklappe klemmt (vereist).</p> <p>Standbild Hilfe Verwandte Suche Database</p>
<p>P0401 Nicht ausreichender Durchfluss bei Abgasrückführventil A</p> <p>Standbild Hilfe Verwandte Suche Database</p>	<p>P0174 System(Verbrennungsluftverhältnis) zu mager (2. Reihe)</p> <p>Standbild Hilfe Verwandte Suche Database</p>

Demo VIN 1FT8W3DT9CEB00000 Übersetzung Bericht



Launch Professional Database

LAUNCH

A4 (8W) 1.4 TSI (CVNA) 2016 - ...

Fehlercode-Diagnose : A1 - Einspritzventil 3

Elektrischer Schaltplan Steuergerät-Kontakt und Steckverbinder Einbauort Bild Informationen zu Komponenten Initialisierungsverfahren

Diagnose 0/2

1: Durchgang an Stift 1 prüfen.
2: Durchgang an Stift 2 prüfen.

Verkabelung und Kontakte anzeigen



Verwandte Suche

Google P0303

ALLE BILDER VIDEOS SHOPPING NEWS MAPS BÜCHER FLÜGE SUCHOPTIONEN

VIDEOS

YouTube: FDP Performance YouTube: F03D YouTube: Auto Repair Guys

PKW P0303 Zylinder Fehlzündung festgestellt Reparatur und ... 06.02.2019

P0303 Explained (Simple Fix) - Cylinder 3 Misfire 14.03.2019

HOW TO FIX CODE P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306 ... 09.08.2019

https://www.motor-talk.de/forum Fehlercode P0303 Werkstätten können mir nicht helfen... - Motor-Talk 28.01.2009 - 14 Posts - 5 Autoren Daraufhin wurde der Fehler mal ausgelesen. Das Ergebnis P0303. Es ...

P0303 Cylinder 3 Misfire Detected, könnte im extremen Fall natürlich auch am ...

Hallo und danke für die Antwort. Das gleiche hat mir der Mechaniker auch gesagt. Er ...

Hallo habe das gleiche Problem auf keinen Fall das Steuergerät wechseln, habe ich Nennlich ...



- Hexadezimale Kennziffer zur Identifikation von Fehlfunktionen
- Inkl. Google Suche
- Inkl. CarSet Datenbank

CarSet –Electronics Übersicht


- **VESA™ MK II (Geführte Diagnose)**
 - Elektrische Schaltpläne für Motormanagement, ABS, ESP und Klimaanlage
 - Komponenteneinbauorte und Informationen
 - Fehlercodes (Hersteller- und EOBD-Codes)
 - Diagnoseassistent
 - Masseanschlussstellen
 - Link Fehlercodes zu Smart Modul
- **Komfort elektrische Schaltpläne**
 - Schaltpläne einschließlich Türverriegelungen, Fenster, Airbags, Außenleuchten, Start- / Lade- und Wasch- / Wischersysteme
 - Funktionen Verschieben und Zoom
 - Hervorhebe-Funktion zur Verfolgung der entsprechenden Kabel und Komponenten
- **Sicherungen und Relais**
 - Einbauorte der Sicherungs- und Relaiskästen
 - Übersicht Sicherungen und Relais

CarSet – Geführte Diagnose


- CarSet – Electronics ist in die Software des X-431 EURO PRO 5 integriert
- Der Anwender wird im Menü der Fehlercodes per geführte Diagnose zur endgültigen Lösung geführt
- Diese Methode erspart dem Anwender viel Zeit und steigert drastisch die Effizienz





CarSet – Geführte Diagnose



CAN-BUS Übersicht



Standort der Komponenten



Vollständige Systemabfrage

CarSet – Geführte Diagnose

Launch Professional Database
Cars Trucks Settings LAUNCH
Golf VI (5K, AJ) 1.4 TSI (CAXA) 2009 - 2013

Passenger compartment

Search for components

Left hand drive is shown; no information is available for right-hand drive

- E6 Power supply control unit
Under the dashboard panel, under the relay carrier
- E9 Fuel pump control unit
Under the rear seat, right side
- E17 Airbag control unit
Under the centre console

E36 E42 E41 E51 E52 E41 E9
E19 E17 E39 E18 E92
E35 E6 E77 E41

Sicherungen und Relais mit Detailinformationen

Elektronische Prozeduren

Launch Professional Database
Cars Trucks Settings LAUNCH
Golf VII (5G, BE, BA, BV, BQ) 1.4 TSI (CXSX) 2014 - 2015

Fuse and relay box in passenger compartment, (11/2 ...)

Search for components

Left hand drive is shown; right hand drive is similar

- 1 [sc1] Not used
- 2 [sc2] (10A also used) Control unit, steering column electronics (15A)
- 3 [sc3] Special vehicles
- 4 [sc4] [sc4]

R1 R2 R3
3 5 6 11 12 13 14
7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50
51 52
R4 R5 R6

1 A
5 A
7.5 A
10 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A

Launch Professional Database
Cars Trucks Settings LAUNCH
Golf VII (5G, BE, BA, BV, BQ) 1.4 TSI (CXSX) 2014 - 2015

Start/stop system: deactivation/activation

General

Deactivation

Before working on the engine
Deactivate the start/stop system

Deactivation

Option 1:
Press the button

Note: The start/stop system warning light should illuminate

The display shows a warning message
The system is now switched off

Option 2:
Disconnect the driver's seat belt from the buckle
Open the driver's door

Standort der Steuereinheiten

CarSet – Geführte Diagnose

The image displays three sequential screenshots from the Launch Professional Database software, illustrating a guided diagnostic process:





- Top Screenshot:** Shows the 'Fault Code Diagnosis : E2 - ABS control unit' screen. It features a 'Diagnosis 1/4' section with a step: '1: Check the supply voltage. Turn the ignition on. Measure the voltage on pin 1. Is it between 12 and 14.4 V?'. A wiring diagram is visible on the right, with a yellow box highlighting a specific component.
- Middle Screenshot:** Shows the 'Component diagnosis : A19 - Turbo bypass solenoid' screen. It displays a 3D image of the solenoid component.
- Bottom Screenshot:** Shows a detailed view of a diagnostic bulletin titled 'Additional heater element failure'. It includes a 'Defect' section (Faulty additional heater element connector, 4907 vehicles affected) and a 'Solution' section (Check the additional heater connector, Renew the additional heater element if necessary). A 'Disclaimer' section is also present at the bottom.

Annotations with arrows point to specific elements:

- 'Abbildung der Komponente' (Component image) points to the 3D image of the solenoid in the middle screenshot.
- 'Lösungsvorschlag' (Solution suggestion) points to the 'Solution' section in the bottom screenshot.
- 'Schrittweise Prüfung' (Step-by-step check) points to the diagnostic steps in the top screenshot.



ADAS Software

- ADAS-Software ist integriert. Keine zusätzlichen Softwarekosten für die ADAS-Kalibrierung notwendig



Datenstrom-Parameter

Datenstrom						
DEMO V15.22 > Auswahl System > MSM (Motorsteuermodul)						
Name des Datenstroms	Wert	Standardbereich	Imperial	Metrik		
Abgeforderter Saugrohrdruck	62.38	0 - 206.8	Kpa			
Absolute Drosselklappenposition B	12.94	0 - 100	%			
Aktivkohlefilter-Magnetventil Tastverhältnis	13.68	0 - 100	%			
Angeforderte Pulsbreite des elektronischen Drosselklappenmotors	17.1	-50 - 100	%			
Anlasserrelais Aktivierung	Disengaged					
Ansauglufttemperatur	24 (1 / 5)	-40 - 215	degree C			
FORD VIN 1FT8W3DT9CEB00000	Probe aus	DS Probe	Grafik	Bericht	Aufzeichnen	Übersetzung



- Tatsächlicher Wert und Standardbereich
- Diagramm
- Datenaufzeichnung

Inklusive O2-1 ScopeBox


4-Kanal Oszilloskop

- Mit einem neuen Design und verbesserter Hardware hilft die neue O2-1 ScopeBox bei der schnellen Lokalisierung und Auswertung von Fehlern in Kfz-Elektronikgeräten und – Verkabelungen
- Sie ist ein vielseitiges, einfach zu bedienendes Modul, das Fehler auf hohem Niveau an verschiedenen elektrischen Komponenten wie Sensoren, Aktoren und Schaltkreisen erkennt
- Die O2-1 Scope Box kann nicht nur das Schaltsignal schnell erfassen, sondern auch die zu beobachtende und zu analysierende Wellenform verlangsamt darstellen
- Es kann die geprüfte Signalform aufzeichnen und speichern, was die Fehleranalyse sehr erleichtert




Werkzeugkasten

- Das X-431 EURO TAB III lässt sich mit zahlreichen Modulen erweitern
- Der Werkzeugkasten vereint & vereinfacht die Nutzung des Zubehörs



Werkzeugkasten



O2-1 Scopebox
(inklusive)



S2-2 Sensorbox
(optional)




X-431 TSGUN
(optional)



VSP-600
(optional)



BST-360
(optional)



LKW-Diagnose (optional)

- Das LKW Paket (HD-Heavy Duty) bietet die Diagnose für > 100 LKW Modelle



Europa



Asien




USA



Online Funktionen


Bibliothek

- Nicht nur ein Diagnoseinstrument, sondern auch Lehrmaterial



Soziale Netzwerke

- Stets neue Informationen und Links zu den Kanälen von LAUNCH Europe



Lieferumfang

- X-431 EURO TAB III
- Smartlink VCI
- OBD-Adapter
 - BENZ-38, BENZ-14 & BMW-20
- Mini-HDMI Kabel
- LAN-Kabel
- USB-Kabel 2 x
- Ladekabel
- Zahlreiches weiteres Zubehör
- O2-1 ScopeBox
- Zahlreiche Adapter (siehe ScopeBox Details)



Bestellinformationen

- Paket 1:

- X-431 EURO TAB III
- **2 Jahre Softwareupdate**
- **1 Jahr CarSet Electronics**

Produkt	X-431 EURO TAB III (2+1)
Artikelnummer	BU-SET-21-TABIII-08
Listenpreis	6.090 € (zzgl. MwSt.)

- Paket 2:

- X-431 EURO TAB III
- **2 Jahre Softwareupdate**
- **2 Jahre CarSet Electronics**

Produkt	X-431 EURO TAB III (2+2)
Artikelnummer	BU-SET-21-TABIII-09
Listenpreis	6.290 € (zzgl. MwSt.)