



OFICINAS MARÍA ELENA Y PEDRO DE VALDIVIA

El proceso industrial del salitre en el siglo xx

Chancador primario de gran proporción
El chancado, es un proceso que permite disminuir el tamaño de las rocas mineralizadas, moliéndolas o triturándolas usando máquinas chancadoras o molinos especiales. Las rocas en el proceso de extracción, pasan por tres chancadores, uno primario, luego el secundario y terminan en el terciario para poder llegar a tener menos de media pulgada de tamaño.

Large primary crusher. Crushing is the process that allows to scale down the size of the mineralized rocks. It crushes them using crusher machines or special mills. During the extraction process the rocks go through three different crushers: the primary, the secondary and by the time they go through the tertiary they have reached less than an inch in size.

