

木管

・フルート

| | |
|-------------------|----------|
| メンテナンスのみ | ¥1,650～ |
| タンポ交換(1か所) | ¥1,100～ |
| バランス調整(全体) | ¥3,300～ |
| バランス調整(部分) | ¥550～ |
| ヘッドコルク交換 | ¥2,200～ |
| キイコルク・フェルト交換(1か所) | ¥550～ |
| キイ動作不良修理 | ¥1,100～ |
| ジョイント部嵌合調整 | ¥1,100～ |
| 管体凹み直し(程度によります) | ¥1,100～ |
| オーバーホール | ¥39,600～ |

・クラリネット(B♭管の場合)

| | |
|------------------|----------|
| メンテナンスのみ | ¥1,650～ |
| タンポ交換(1か所) | ¥1,100～ |
| バランス調整(全体) | ¥3,300～ |
| バランス調整(部分) | ¥550～ |
| キイコルク交換(1か所) | ¥550～ |
| ジョイントコルク交換(1か所) | ¥2,200～ |
| キイ動作不良調整 | ¥1,100～ |
| 管体割れ修正(サイズによります) | ¥1,100～ |
| スワブ詰まり除去 | ¥1,100～ |
| オーバーホール | ¥38,500～ |

・サクソ(アルトの場合)

| | |
|-----------------|----------|
| メンテナンスのみ | ¥2,200～ |
| タンポ交換(1か所) | ¥1,650～ |
| バランス調整(全体) | ¥4,400～ |
| バランス調整(部分) | ¥550～ |
| キイコルク交換(1か所) | ¥550～ |
| ネックコルク交換 | ¥2,200～ |
| キイ動作不良調整 | ¥1,100～ |
| ネック嵌合調整 | ¥1,100～ |
| 管体凹み直し(程度によります) | ¥1,100～ |
| スワブ詰まり除去 | ¥1,100～ |
| オーバーホール | ¥55,000～ |

オーバーホール:全タンポ・コルク類の交換、全体バランス調整

金管

○共通のもの

| | |
|------------------------------|-------|
| マウスピースシャンク凹み直し | ¥550～ |
| マウスピース固着抜き | ¥550～ |
| ウォーターキイコルク交換 | ¥550～ |
| はんだ付け | 要相談 |
| 凹み直し | 要相談 |
| パーツ交換(ピストンフェルト ロータリーゴムなど) | 要相談 |

・トランペット

| | |
|-------------|---------|
| 管内洗浄 | ¥3,300～ |
| ピストン調整(1か所) | ¥2,200～ |
| 拔差管調整(1か所) | ¥1,650～ |

・トロンボーン

| | |
|---------|---------|
| 管内洗浄 | ¥3,300～ |
| スライド調整 | ¥4,400～ |
| ロータリー調整 | ¥2,750～ |
| 拔差管調整 | ¥1,650～ |

・ホルン

| | |
|--------------|---------|
| 管内洗浄 | ¥4,400～ |
| ロータリー調整(1か所) | ¥2,750～ |
| 拔差管調整(1か所) | ¥1,650～ |
| ロータリーひも交換 | ¥550～ |

・ユーフォニアム

| | |
|-------------|---------|
| 管内洗浄 | ¥4,400～ |
| ピストン調整(1か所) | ¥2,750～ |
| 拔差管調整(1か所) | ¥1,650～ |

・チューバ

| | |
|--------------|---------|
| 管内洗浄 | ¥5,500～ |
| ピストン調整(1か所) | ¥2,750～ |
| ロータリー調整(1か所) | ¥3,300～ |
| 拔差管調整(1か所) | ¥1,650～ |