

Maßnahmenplan Wiederaufbau 2021

Teilplan: Allgemeine kommunale Infrastruktur (AKI)

(siehe VV Wiederaufbau RLP 2021, Anlage, Nrn. 1-5)

Amtlicher Gemeindegchlüssel	Teilplan	Maßnahmennummer (lfd. Nummer)	Kreis	Verbandsgemeinde	Stadt / Gemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Förderziffer (Buchstabe nach Nr. 5.1.2 VV oder allgemeine Vergütung für Beauftragte)	Schäden in wenigen Stichworten	Aufbaumaßnahme in wenigen Stichworten	Eigentümer, Erbpächter, Inhaber dinglich gesichertes Recht	Priorität (hoch/ mittel/ niedrig / gestrichen)	Maßnahmenbeginn bereits erfolgt? (Ja/Nein)	Erläuterung zur Fortschreibung (betragliche Änderungen, inhaltliche Konkretisierung, Entfall, Umgliederung)
131077	Aki	1	Ahrweiler	-	Sinzig	Realschule Plus	5.1.2b)	Flutschäden in Keller- und Erdgeschoss aller Gebäudeteile Techn. Einrichtung (Strom, Heizung, Telefon, etc.) zerstört,	Gebäudekernsanierung Keller- & Erdgeschoss Untersuchung hinsichtlich toxischer Belastungen	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Aki	2	Ahrweiler	-	Sinzig	Errichtung & Aufrechterhaltung Notbetrieb Realschule plus & Containeranlage - Zeitraum bis 5 Jahre	5.1.2b)	nn	nn	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung Zeitraum bis 5 Jahre, Anpassung Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Aki	3	Ahrweiler	-	Sinzig	Sporthalle A (Rudi Altig Sporthalle)	5.1.2 b)	Flutschäden an sämtlicher techn. Einrichtung & Sportgeräten mit Ausnahme der Gebäudehülle zerstört inkl. Außeninfrastruktur (Verkehrsstützpunkt) Geringe gravitative Erosionen (Unterspülungen)	Räumung Gebäude von Einrichtung, Schwemmgut & Anlandungen Sanierung und Neuerrichtung Untersuchung hinsichtlich toxischer Belastungen, hohe Belastung durch Erdöl erwartet	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Aki	3a	Ahrweiler	-	Sinzig	Errichtung einer temporären Sporthalle (bis Wiederherstellung Sporthalle A)	5.1.2b)	nn	nn	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Aki	4	Ahrweiler	-	Sinzig	Schulmensa (Realschule plus)	5.1.2 b)	Flutschäden erstrecken sich auf gesamtes Gebäude Sämtliche tech. Einrichtungen (Heizung, Elektrik, Küche, Lager, Möbel, etc.) betroffen Gravitative Erosionen im Außengelände	Gebäudeneubau erforderlich Untersuchung hinsichtlich toxischer Belastungen, hohe Belastung durch Erdöl erwartet	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Aki	5	Ahrweiler	-	Sinzig	Grundschule (Regenbogenschule) Sinzig	5.1.2 b)	Flutschäden im Kellergeschoss (KG) ca. 15-20 cm und Nebengebäude Hausmeister KG überflutet	Räumung der Einrichtungsgegenstände Überprüfung techn. Anlagen & Energieerzeugung Sanierung & Wiederaufbau Gebäude	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahmenbeginn ist erfolgt / Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Aki	6	Ahrweiler	-	Sinzig	Kommunaler Wohnungsbestand (Obdachlose, Asylante etc.) Friedrich-Spee-Str. 20-22	5.1.2 a)	Flutschäden im Keller- & Erdgeschoss Kellerräume & Wohnungen im Erdgeschoss vollständig überflutet Tech. Infrastruktur (z.B. Sanitär, Elektrik) ist vollständig zerstört Das Gebäude ist durch die Flutschäden vollständig zerstört.	Gebäudeneubau erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung Maßnahmenbezeichnung
131077	Aki	7	Ahrweiler	-	Sinzig	Rhein-Ahr-Stadion	5.1.2 b)	Flutschäden im Kellergeschoss, Erdgeschoss & angeschlossenen Sportplatz Gesamte tech. Einrichtung (Heizung, Elektrik, Sanitär, etc.) vollständig zerstört und unbrauchbar.	Wiederaufbau komplette Sportanlage inklusive aller Gebäude erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Nein	Anpassung der Summe aufgrund Spaltung in RA und Tennisplatz

131077	Akl	8	Ahrweiler	-	Sinzig	SC Bad Bodendorf	5.1.2b)	Flutschäden an Sportanlage (Rasenspielfeld) und Funktionsgebäude (Sanitär, Umkleide, Gastro) Tech. Einrichtung (Heizung, Elektrik, Sanitär, etc.) vollständig zerstört und unbrauchbar. Zahlreiche gravitative Erosionen im Außenbereich	Wiederaufbau komplette Sportanlage inklusive aller Gebäude erforderlich Funktionsgebäude bedingt sanierungsfähig Baubiologische Analyse bezüglich toxischer Einträge erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung und temporärer Ersatzmaßnahme (Container)
131077	Akl	9	Ahrweiler	-	Sinzig	Tennis Club Bad Bodendorf Bäderstr. 49	5.1.2b)	Gesamte Sportanlage (Tennis) einschl. Funktionsgebäude und tech. Infrastruktur (Sanitär, Heizung, Elektrik) ist zerstört Zahlreiche gravitative Erosionen	Wiederaufbau komplette Sportanlage inklusive aller Gebäude erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Akl	10	Ahrweiler	-	Sinzig	Minigolf Freizeitanlage	5.1.2 b)	Funktionsgebäude bedingt durch Holzzahnbauweise einschl. tech. Einrichtung vollständig zerstört	Wiederaufbau komplette Sportanlage inklusive aller Gebäude erforderlich Baubiologische Analyse bezüglich toxischer Einträge Für Wiederherstellung muss Minigolfanlage beprobt, gereinigt und Beschädigungen ersetzt werden.	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Akl	11	Ahrweiler	-	Sinzig	Tourismusgebäude "Kurpark" Bad Bodendorf	5.1.2 a)	Gebäude zerstört	Gebäudeneubau erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Akl	12	Ahrweiler	-	Sinzig	Thermalbad Bad Bodendorf	5.1.2 a)	Gebäude/ Beckenneubau technische Ausstattung zerstört	Gebäude- und Beckenneubau Neuerrichtung tech. Ausstattung	Stadt Sinzig	hoch	Nein	
131077	Akl	13	Ahrweiler	-	Sinzig	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Hohenstaufenstraße"	5.1.2 b)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	Neuerrichtung der zerstörten Spielgeräte und Ausstattungselemente Wiederherstellung der Bepflanzung und landschaftsarchitektonischer Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Akl	14	Ahrweiler	-	Sinzig	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Friedrich-Spee-Straße"	5.1.2 b)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	Neuerrichtung der zerstörten Spielgeräte und Ausstattungselemente Wiederherstellung der Bepflanzung und landschaftsarchitektonischer Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Akl	15	Ahrweiler	-	Sinzig	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Am Teich"	5.1.2 b)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	Neuerrichtung der zerstörten Spielgeräte und Ausstattungselemente Wiederherstellung der Bepflanzung und landschaftsarchitektonischer Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Akl	16	Ahrweiler	-	Sinzig	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz (Josef-Hardt-Str.)	5.1.2 b)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	Neuerrichtung der zerstörten Spielgeräte und Ausstattungselemente Wiederherstellung der Bepflanzung und landschaftsarchitektonischer Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Akl	17	Ahrweiler	-	Sinzig	Ruhesteine an der Ahr zerstört	5.1.2 a)	Steine durch die Flutwelle weggespült	Neuerrichtung/Wiederherstellung der Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Nein	
131077	Akl	18	Ahrweiler	-	Sinzig	Fuß-/Radwegbrücke Hohenstaufenstraße "Spessartsteg"	5.1.2 a)	Brücke zerstört	Brückenneubau	Stadt Sinzig	hoch	Nein	
131077	Akl	19	Ahrweiler	-	Sinzig	Fuß-/Radwegbrücke Schulzentrum/Grüner Weg "Christinensteg"	5.1.2 a)	Brücke zerstört	Brückenneubau	Stadt Sinzig	hoch	Nein	
131077	Akl	20	Ahrweiler	-	Sinzig	Errichtung einer temporären Brücke "Christinensteg"	5.1.2 a)	Bestehende Brücke ist durch die Flutschäden vollständig zerstört	Sicherung Schulweg	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Akl	21	Ahrweiler	-	Sinzig	Verkehrsbrücke "Freiherr-von-Stein" Bad Bodendorf	5.1.2 a)	Bauwerk wurde durch Flutwelle überströmt Anprallschäden Geländer zerstört	Beseitigung der Anprallschäden Neuerrichtung Geländer Erneuerung der Abdichtung, der Kappenbeschichtung, der Lager, Übergangskonstruktion	Stadt Sinzig	hoch	Nein	
131077	Akl	22	Ahrweiler	-	Sinzig	Fuß- & Radwegbrücke "Ahrmündung"	5.1.2 a)	Brücke zerstört	Brückenneubau	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Akl	22a	Ahrweiler	-	Sinzig	Errichtung einer temporären Brücke "Ahrmündung"	5.1.2 a)	Bestehende Radwegbrücke ist durch die Flutschäden vollständig zerstört	Sicherstellung überregionaler Radverkehr	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Akl	23	Ahrweiler	-	Sinzig	Rhein-Radweg Stadtgebiet Sinzig	5.1.2 a)	Radweg durch Flutschäden zerstört	Wiederherstellung Radweg	Stadt Sinzig	hoch	Ja	
131077	Akl	24a	Ahrweiler	-	Sinzig	Radweinfrastruktur (Ahr-Radweg) kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen	5.1.2 c)	größtenteils zerstört	Neubau der zerstörten Radwegeverbindungen	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Bezeichnung und Summe aufgrund Zusammenlegung von Maßnahme (Integration von 1301077 AKI 24 b)
131077	Akl	24b	Ahrweiler	-	Sinzig	Radweinfrastruktur (Ahr- Radweg) Mittelfristige Maßnahme	5.1.2 c)	größtenteils zerstört	Neubau der zerstörten Radwegeverbindungen	Stadt Sinzig	gestrichen		Integration in die Maßnahme 131077 AKI 24 a

131077	Akl	24c	Ahrweiler	-	Sinzig	Radwegeinfrastruktur (Ahr-Radweg) Langfristige Maßnahmen	5.1.2 c)	größtenteils zerstört	Neubau der zerstörten Radwegeverbindungen	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Bezeichnung und Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Akl	25	Ahrweiler	-	Sinzig	Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen	5.1.2 a)	Flutschäden an Straßen, Gehwegen, Parkplätzen & Banketten	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Bezeichnung und Summe aufgrund Zusammenlegung von Maßnahme (131077 AKI 25 + 131077 AKI26 + 131077 AKI27)
131077	Akl	26	Ahrweiler	-	Sinzig	Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen Priorität B: kurzfristige Sanierungsbedarfe	5.1.2 a)	Flutschäden an Straßen, Gehwegen, Parkplätzen & Banketten	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	gestrichen		Wegfall, da Integration in Maßnahme (131077 AKI 25)
131077	Akl	27	Ahrweiler	-	Sinzig	Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen Priorität C: mittelfristige Sanierungsbedarfe	5.1.2 a)	Flutschäden an Straßen, Gehwegen, Parkplätzen & Banketten	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	gestrichen		Wegfall, da Integration in Maßnahme (131077 AKI 25)
131077	Akl	28	Ahrweiler	-	Sinzig	Abfall-/ Schlammabfuhr im Flutgebiet	5.1.2 a)	Illegale Abfälle im Flutgebiet Schlamm	Beseitigung Abfall / Entsorgung Schlamm	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Akl	29	Ahrweiler	-	Sinzig	Externe Dienstleistungen	Allgemeine Vergütung für Beauftragte	nn	Allgemeine Erfassung der Schäden in einer Datenbank und Vorbereitung der Förderanträge	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
131077	Akl	30	Ahrweiler	-	Sinzig	Bogenschützen Bad Bodendorf	5.1.2 b)	Flutschäden an Sportanlage	Erichtung einer neuen Zaunanlage und Beseitigung Schäden an der Schutzütte	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	31	Ahrweiler	-	Sinzig	Schulbuchausleihe GS Sinzig	Sonstiges	Buchausleihe und Einrichtung in Grundschule durch Flutwelle zerstört	Gebäudekernsanierung Keller- & Erdgeschoss Untersuchung hinsichtlich toxischer Belastungen	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	32	Ahrweiler	-	Sinzig	Duftinseln	Sonstiges	Flutschäden an Duftinseln	Wiederherstellung der Duftinseln	Stadt Sinzig	hoch	Nein	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	33	Ahrweiler	-	Sinzig	Tennisplatz Sinzig	Sonstiges	Tennisplatz durch Flutwelle zerstört	Wiederaufbau Tennisplatz	Stadt Sinzig	hoch	Nein	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	34	Ahrweiler	-	Sinzig	Tennisclub Sinzig	5.1.2 b)	Flutschäden an Sportanlage	Wiederaufbau komplette Sportanlage	Stadt Sinzig	hoch	Nein	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	35	Ahrweiler	-	Sinzig	Beach-Volleyball Sinzig	5.1.2 b)	Flutschäden an Sportanlage	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	hoch	Nein	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	36	Ahrweiler	-	Sinzig	Infopoints	5.4.4 b jj)	Flutschäden an Infopoints	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	37	Ahrweiler	-	Sinzig	Notunterkünfte, prov. Straßenbeleuchtung, Sanitär-Toilettencontainer	5.4.4 b kk)	Beschädigungen an vorhandener Infrastruktur	Bereitstellung temporär notwendiger Infrastruktur	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	38	Ahrweiler	-	Sinzig	Einsatz Kehrmaschine	5.4.4 b cc)	Verunreinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	39	Ahrweiler	-	Sinzig	Verkehrsstützpunkt	Sonstiges	Verunreinigung des Platzes und der Versickerungsvorrichtung	Säuberung Platz, Wiederherstellung Markierung, Instandsetzung Rigolen	Stadt Sinzig	hoch	Nein	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	40	Ahrweiler	-	Sinzig	Neubau FW Sinzig	5.1.2 a)	Verfallene Planungskosten aufgrund Wegfall der Eignung des angedachten Standortes	ggf. Neuplanung an anderer Stelle	Stadt Sinzig	hoch	Nein	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	41	Ahrweiler	-	Sinzig	CFT Sinzig e.V.	5.1.2 a)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung in Sportstätte (131077AKI3)	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	42	Ahrweiler	-	Sinzig	Bouleplatz	Sonstiges	Flutschäden an Bouleplatz	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	43	Ahrweiler	-	Sinzig	RTB FW Sinzig	5.1.2 a)	Totalverlust Boot und Zubehör	Bereitstellung notwendiger Rettungsfahrzeuge (RTB)	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten
131077	Akl	44	Ahrweiler	-	Sinzig	WfM Werk 1 Einrichtung Behindertenhilfe	5.1.2 b)	Totalverlust Inventar durch Versicherung abgedeckt, Schäden am Bauwerk (Fenster, Türen, innen- und Außenputz, Boden, Decke, Dach etc.), Schäden am Bauwerk-Technik (Elektrik, Lüftung, Isolierung etc.), Zerstörung der Außenanlage (Zäune, Tore, Grundleitungen etc.)	Aufräumarbeiten (Beseitigung von Schlamm, Dreck und herumliegenden Sachen), Säuberung und Trocknung des Gebäudes, Sanierung des Gebäudes, Wiederbeschaffung Inventar (Kosten übernimmt Versicherung)	Stadt Sinzig	hoch	Ja	Maßnahme bislang nicht enthalten